

  
SUCCES

Tijdens een projectbezoek hebben de projectleiders van opdrachtgever en opdracht nemer gezamenlijk geconstateerd dat er een onveilige situatie is ontstaan door kruisende werkzaamheden op een nieuwbouw locatie. Vloerplaten waren namelijk te dicht bij de sleuf geplaatst waar een aanboring + las gemaakt diende te worden.

Samen met de bouwaannemer is afgesproken dat de vloerplaten verwijderd dienen te worden voordat de werkzaamheden t.b.v. het warmtenet voortgezet konden worden.

Bij de opdrachtgever worde deze informatie breder gedeeld als voorbeeld van een risicovolle situatie die gezamenlijk verholpen kan worden.

