



INCIDENT

Tijdens werkzaamheden op een opweklocatie heeft een isoleerder SIB meetapparatuur gedemonteerd. Deze is cruciaal voor de besturing van de biomassa centrale. Door het demonteren is een foutmelding ontstaan welke hersteld is door de aanwezige beheerder.

De beheerder heeft de betrokken medewerker aangesproken.

Vervolgens is een van de andere isoleerders (team van 3) op hetzelfde punt terecht gekomen en opnieuw de meetapparatuur verwijderd. Dit heeft deze keer geresulteerd in een trip van de installatie. Die is opnieuw hersteld moeten worden door de beheerder.



OORZAAK

1. Onbekendheid met de risico's bij de aanwezige isoleerders;
2. 'Even snel' willen uitvoeren van de werkzaamheden i.p.v. de tijd nemen om, om de meetapparatuur te werken;
3. Niet delen van informatie onderling, zowel tussen de isoleerders als van de beheerder naar de overige isoleerders.



MAAT-
REGELEN

1. Besproken met aannemer en onderaannemer:
 - a. Toegang tot de locatie voor (sub)onderaannemer (isoleerder) tijdelijk ontzegt. Er wordt ook maximaal gewerkt met onderaannemers, niet verdere sub-onderaannemers;
 - b. Verbeter traject bij de onderaannemer over het toezicht op de uit te voeren werkzaamheden;
 - c. Herzien van procedures t.a.v. toegang en aanwijzing bij onderaannemer;
 - d. Besproken met beheerder (en in andere regio's) dat bij het aanspreken op onveilig handelen ook gedeeld moet worden met andere aanwezigen.



INFOR-
MATIE

De trip van de installatie had veel erger af kunnen lopen met schade aan de ketel als de beheerder niet had in gegrepen.

