


 INCIDENT

## Medewerker krijgt terugschietende CasaFlex in gezicht

Tijdens het monteren van een huisaansluiting is de CasaFlex buis uit de lasklem geschoten tegen het gezicht van de medewerker aan. Het opgelopen letsel is een scheur in de bovenlip welke gehecht is en een losse tand. Uit röntgenfoto's is gebleken dat het slachtoffer geen gebroken neus heeft.



 OORZAAK

- ✓ Doordat de CasaFlex buis van een haspel afkomt, staat er veel buigspanning op.
- ✓ Twee medewerkers waren bezig een casaflex vast te zetten in een lasklem. Deze klem zorgt dat de lasser zijn handen vrij heeft om zijn laswerkzaamheden uit te voeren.
- ✓ Het slachtoffer staat naast de te lassen CasaFlex buis terwijl zijn collega deze buis nog wat beter in de lasklem probeerde te duwen/draaien. Tijdens dit duwen/draaien schiet, door de buigspanning, de CasaFlex buis uit de lasklem in het gezicht van het slachtoffer.
- ✓ De monteurs hebben geen gebruik hebben gemaakt van het specifieke gereedschap (waarmee de buigspanning uit de buis kan worden gehaald). Dit stuk gereedschap weegt ongeveer 24 kilogram en uit de interviews is gebleken dat dit gewicht de reden is dat het niet is gebruikt.


 MAAT-  
REGELEN

- ✓ Van Gelder is bezig met het ontwikkelen van een eigen tool, welke handzamer en eenvoudiger in het gebruik is.
- ✓ Toolbox over incident direct gedeeld binnen Van Gelder KLM afd. warmteprojecten.
- ✓ Periodieke observaties bij soortgelijke werkzaamheden.
- ✓ Zolang het prototype niet is goedgekeurd, moet de, door de leverancier geadviseerde buigmal toegepast worden. Deze dient dan door 2 personen getild te worden.


 INFOR-  
MATIE

[Incident Casa Flex Amsterdam.pptx \(sharepoint.com\)](#)





A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for drawing or writing.





A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for drawing or writing.

