



 INCIDENT

Tijdens het gebruik van een zogenoemde varkensbrander is de koppeling (persverbinder) tussen de slang en het handvat van de brander los geschoten. Door de combinatie van het (open)vuur en het vrijkomend gas is er een steekvlam ontstaan. Hierbij is de medewerker geraakt door de steekvlam in zijn gelaat. Nadat de desbetreffende medewerker de brander uit schrikreactie los liet heeft de dichtbij staande chauffeur de kraan van de gasfles dichtgedraaid.

De medewerker in kwestie heeft zijn gezicht schoon gemaakt en heeft zijn overige spullen opgeruimd. Medewerker is langs de eigen huisartsenpost gegaan en heeft hiervoor druppels voor ogen zijn gekregen. De medewerker heeft er met veel geluk geen blijvend letsel aan over gehouden.



 OORZAAK

Er is hier sprake van een productiefout vanuit de leverancier.

De leverancier heeft aangegeven dat er een productiefout is geweest. Bij de slangen zaten de perskoppelingen niet ver genoeg in de slangen met als gevolg dat de slang uit de perskoppeling schoot tijdens de werkzaamheden.


 MAAT-  
REGELEN

- De leverancier heeft intern een onderzoek gestart, de controles zijn aangescherpt bij de productielijn.
- Wees op de hoogte van de risico's en beheersmaatregelen behorend bij de uit te voeren taak;
- Controleer voorafgaande werkzaamheden of er breuk of haarscheurtjes aanwezig zijn aan de slang; (bij twijfel meldt dit direct bij uitvoerder of hoofd magazijn).
- Zorg voor het juiste materiaal / materieel afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden.
- Weet wie je op het werk hebt qua ervaring en zorg eventueel voor extra instructie, begeleiding en of toezicht.
- Voorkomen dat incident nogmaals voorkomt is het zaak om koppelingen te testen d.m.v. trekkracht te zetten op de koppeling of de weer eerdere gehanteerde slangklemmen te gaan gebruiken.

