


 INCIDENT

Er is gevraagd een leiding op maat te maken in een krappe ruimte. Tijdens het slijpen heeft de slijptol zich vast gegrepen in de stalen leiding waardoor de slijptol los schoot uit de handen van de fitter. De slijptol (niet de slijpschijf) schramde het voorhoofd van de fitter. De fitter is direct samen met de lasser naar de eerste hulp gegaan. Voorman en de uitvoerder van de bouwer zijn direct ingelicht. Gecreëerde wond door slijptol is gelijmd bij de eerste hulp. De fitter heeft na zijn behandeling de werkzaamheden hervat. (letsel zonder verzuim)



 OORZAAK

De onderstaand punten zijn de oorzaken van het incident, namelijk:

- De fitter moest in een onhandige positie de leiding doorslijpen.
- De ruimte bleek zeer beperkt te zijn.
- De leiding bleek alleen langs de voorkant geslepen te kunnen worden.
- Omdat de meterkast al opgebouwd was.
- Omdat Nijkamp in een later stadium de werkzaamheden moest verrichten;
- De slijptol voldeed volgens de eisen: dodemansknop, beschermkap en tweede handvat, echter was de slijptol van het gebruikte type niet voorzien van een kick-back functie. (minimale eis)


 MAAT-
REGELEN

- ✓ Werkzaamheden verrichten in eerder stadium. Eis voor de planning naar opdrachtgever.
- ✓ Bij beperkte werkruimte kijken naar ander gereedschap; (bijv. reciprozaag).
- ✓ Afdwingen van voldoende werkruimte; (bij ontwerpfase)
- ✓ Haakse slijper als fysieke toolbox nogmaals geven om bewustzijn te verhogen

