


 INCIDENT

Medewerker verbrand enkel door straal heet water.

Tijdens het laten leeglopen van een aan twee zijden dichtgezette warmteleiding is een medewerker in contact gekomen met het hete water uit de leiding. Daarbij liep er een heel klein straaltje heet water via zijn broekspijp (die in de laars zat) en kwam in contact met de enkel van het slachtoffer. Hierbij liep hij een 2^e graad brandwond op.

Het betrof hier het leegmaken van een toevoerleiding van een warmtenet, waar doormiddel van een zaagsnede de inhoud van de leiding (warm water) leegloopt in de sleuf/ put. Om het water te kunnen verpompen naar het riool werd dit terug gekoeld door bijmenging van koud water.


 OORZAAK

- De zuigkorf van de pomp zat verstopt en het slachtoffer heeft deze vrijgemaakt in de sleuf/ put.
- Na het vrijmaken wilde slachtoffer uit de put stappen en zette daarbij onbewust een stap naar achter, waarbij hij in de lijn van het straaltje warme water stapte. (In de line of fire)
- Zijn broekspijp zat in zijn laars waardoor het warme water via de broekspijp in de laars liep en daar in contact kwam met zijn enkel, met een brandwond tot gevolg. (PBM's boden geen afdoende bescherming)


 MAAT-
REGELEN

- ✓ Bepaal van tevoren waar het gevaar zit en deel dit met alle uitvoerenden.
- ✓ Pas altijd LMRA toe.
- ✓ Bepaal van tevoren of de te gebruikte PBM's afdoende bescherming bieden in geval je in de buurt komt van het gevaar. (Dus op het moment dat het gevaar een risico kan worden)
- ✓ Kom nooit binnen de line of fire. (Scherm deze (waar mogelijk) af)
- ✓ Wees extra alert als de werkzaamheden anders verlopen dan verwacht of als er onvoorziene zaken zich voordoen.
- ✓ Een klein moment van onachtzaamheid is al voldoende voor een ongeval/incident.


 INFOR-
MATIE

[Incidenten Alert \(sharepoint.com\)](#)

