


 INCIDENT

Tijdens het afkorten van een stadsverwarmingsbuis met een motorslijper, is de motorslijper vastgeslagen in de zaagsnede met een kickback tot gevolg. De motorslijper maakte daarbij een opwaartse beweging en schampt daarbij de wang van de medewerker. De betreffende medewerker liep hiermee een schaafwond op zijn wang op.



 OORZAAK

1. De af te korten buis lag los in het zand, waardoor zaagsnede kon gaan klemmen (niet correct opgesteld)
2. Medewerker bevond zich binnen het zwenkbereik van de motorslijper. (binnen de line of fire)
3. Risico's van vastlopen van tevoren niet goed ingeschat. (LMRA)


 MAAT-
REGELEN

De lessen die hieruit getrokken kunnen worden zijn als volgt:

- Pas van tevoren altijd LMRA toe en bekijk kritisch naar de risico's die met de werkzaamheden kunnen ontstaan.
- Neem altijd een stabiele werkhouding in.
- Houd altijd rekening met het onverwachtse en voorkom terugslag door het te slijpen onderwerp correct op te stellen. (voorkom dat slijpschijf vast kan lopen in zaagsnede)
- Houd je lichaam altijd buiten het verlengde van het zwenkbereik van de slijper en buig nooit over de slijper heen. (blijf uit de line of fire)

